



平成 29 年 2 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社放電精密加工研究所
代 表 者 名 代表取締役社長 二村 勝彦
(コード番号 6469)
問合せ先責任者
役職・氏名 取締役執行役員管理部長
大村 亮
電 話 046-250-3951

弊社成田事業所における爆発による火災発生のお知らせ

記

1. 発生日時

平成 29 年 2 月 17 日 13 時 54 分

2. 発生場所

弊社成田事業所 千葉県山武郡横芝光町長山台 1 - 8

3. 火災の状況

弊社工場内の自動車部品への耐熱塗装するための塗装施設が爆発し火災が発生しました。
現在は鎮火しておりますが、原因につきましては調査中であります。

4. 被害の状況

従業員 3 名が火傷により救急車で搬送され入院しております。
工場内施設の状況については現在調査中であります。

発生原因等詳しい状況につきましては、現在調査中であります。その他詳細情報が確認次第、皆様に速やかにお知らせいたします。

以上